

Sismo cerca de San Dionisio del Mar, México / Earthquake near San Dionisio del Mar, México


Características del evento / Event characteristics

Región / Region: Oaxaca, México
Fecha / Date: 13 / 10 / 2017
Hora / Time: 19:20:57 (UTC-6)
Magnitud / Magnitude: 5.6

Fuentes / Sources: *Instituto de Ingeniería, UNAM / Institute of Engineering, UNAM*



Mapa de ubicación del sismo / Earthquake location map



Mapa preliminar de intensidades / Preliminary intensity map

Elaboró / Elaborated by:
Alejandro Aguado Sandoval (alejandrosandoval@ern.com.mx)

Referencias / References:
Instituto de Ingeniería, UNAM / Institute of Engineering, UNAM