

Deslizamiento en Santa Catarina Pinula, Guatemala

Características del evento

Fecha: 1 de octubre de 2015

Zonas afectadas: El Cambray II, del municipio de Santa Catarina Pinula

Antecedentes

La noche del jueves 1º de octubre y debido a las fuertes lluvias, se registró un deslizamiento en la colonia Cambray II de Santa Catarina Pinula en el departamento de Guatemala. El desastre causó un movimiento de tierras en superficie de 18000 m².



Figura 1. Zona de desastre
Fuente: Heraldo.es

Daños

Se han evacuado a más de 2 500 personas y 200 han sido reubicadas en albergues. Además, se estiman más de 300 personas desaparecidas y se han encontrado 131 personas sin vida. Elementos de rescate de Guatemala y México descartan hallar más sobrevivientes. Unas 125 viviendas presentan daño severo.

Zona de riesgo

El área afectada ya previamente había sido declarada como zona de riesgo por la CONRED en 2008. En ese momento se sugirió reubicar a la población.



Figura 2. Daños en viviendas por deslizamiento
Fuente: cnespanol.cnn.com

Fuentes de la institución estatal explicaron que, asentamientos como El Cambray II son producto de invasiones de terrenos por parte de familias que migran a las periferias de la ciudad y construyen sin tener en cuenta parámetros de prevención de riesgos.



Figura 3. Zona de desastre antes y después del deslizamiento.
Fuente: CONRED

Referencias:

CONRED. Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres: <http://www.conred.gob.gt>

Informador: <http://www.informador.com.mx>

20 Minutos: <http://www.20minutos.es>

Elaboró:

Alejandro Aguado Sandoval
(alejandro.aguado@ern.com.mx)